


Vedlikeholdsveiledning

Toppengslet vindu



Rengjøring og smøring

I bystrøk vil støv av forskjellig slag gjøre dører og vindu skitne. I tillegg kan det på grunn av fuktighet oppstå soppvekst. Rengjøring med soppvask er å anbefale før maling, og ren såpevask dersom det er skittent. Alle bevegelige deler skal ha en dråpe olje hvert år. Dette er beskrevet mer i detalj i følgende avsnitt.



Etterbehandling av overflatebehandling

Vindu som ikke er malt fra fabrikk må overflatebehandles umiddelbart etter montering. Når et vindu eller en dør er malt enten på byggeplass eller fabrikk må de kontrolleres hvert år. Avflassing eller sprekker i overflatebehandlingen bør utbedres med lett sliping og overmaling på de aktuelle stedene. De nedre delene av vinduet er mest utsatt. På værutsatte steder må produktene være etterbehandlet oftere enn på værutsatte steder. Full etterbehandling må foretas etter behov. Det er ingen garantitid på overflatebehandlingen.



- I takt med tiden...

WWW.NORGESVINDUET.NO